

Rathausplatz 2

Kostenschätzung Erneuerung Außentreppe 2023

Anmerkung:

Nach Ortsbesichtigungen mit Natursteinhandwerkern und Tragwerksplaner Herrn Zeeb, ist die Treppe nicht sanierungsfähig und muss komplett erneuert werden. Sichtbar auch an den Setzungsrissen an der Ansicht von Norden.

Das heißt:

Kompletter Abbruch
Erdarbeiten
Fundamentierung
Aufbau der Tragkonstruktion
Naturstein- und Gipsarbeiten
Schlosserarbeiten (Geländer)
Anschluss des Pflasterbelags

Geschätzte Kosten ca. € 50.000,- incl. MWSt.
zuzügl. Nebenkosten ca. € 3.500,- incl. MWSt.

Gesamtsumme € 53.500,-

H. Hügel
29.09.2022

